

經濟水道委員會

說明資料 (1)


令和元年9月25日
觀光文化交流局

目 次

頁

- 1 本市が想定している現状変更許可の手法のイメージ…………… 1
- 2 天守台北側石垣にかかる本市と石垣部会の見解…………… 2

1 本市が想定している現状変更許可の手法のイメージ



2 天守台北側石垣にかかる本市と石垣部会の見解

(1) 一致している点

<ul style="list-style-type: none">・北面の孕み出しの直下の堀底の状況を調査によって確認し、必要であれば対応策を講じる

(2) 一致していない点

本市	石垣部会
<ul style="list-style-type: none">・レーダー探査及びビデオスコープ調査の結果から、石垣背面の栗石の緩みはあっても、大きな空洞はない・非解体の補修は、必要に応じて行う	<ul style="list-style-type: none">・足場に登って見た限りでは、築石の目地の奥には栗石が見えず、内部に空洞がある・何らかの非解体の安定処置は絶対に必要